



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.897.2025.AM
Człuchów, 04 września 2025 r.

OCENA SEZONOWA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960),
- § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w trakcie trwania sezonu kąpielowego 2025 r. przedstawia ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku na jeziorze **Żuczek w Debrznie**.

Burmistrz Debrzna przedłożył do dnia 28 lutego 2025 r. do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie projekt uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2025 roku. Załączone do projektu uchwały dokumenty spełniały wymagania określone w art. 37 ust. 4 (Wniosek zawiera imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora; nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych; wskazanie sposobu gospodarki odpadami) oraz art. 37 ust. 5 (Do wniosku dołącza się: kopię zgłoszenia wodnoprawnego; o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9; informacje dotyczące planowanego kąpieliska, tj. aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli; zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Sezon kąpielowy w kąpielisku na jeziorze **Żuczek** w Debrznie trwał od 01.07.2025 r. do 31.08.2025 r.

Realizacja kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska:

- wyznaczono punkty pobierania próbek wody do badań,
- pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbek wody prowadzone było zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2019 r. poz. 255),



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czlochow@sanepid.gov.pl

- w ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano 1 próbkę wody z kąpieliska przed sezonem; nie zaistniała sytuacja mogąca powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

Ocena prowadzonej kontroli wewnętrznej:

- do dnia 1 czerwca 2025 r. organizator kąpieliska ustalił w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym,
- organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób,
- organizator kąpieliska pobierał próbki wody w kąpielisku w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie w terminie wyznaczonym w harmonogramie pobrania próbek,
- organizator kąpieliska dokumentował i przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badania wody,
- organizator kąpieliska informował kąpiące się osoby o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie,
- badania wody z kąpieliska były prowadzone w wymaganym zakresie i metodami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255),
- dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku przez organizatora spełniało wymagania określone w § 7 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku:

na podstawie sprawozdań z badań próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej z kąpieliska, w oparciu o wymagania określone w części B załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sposób określony w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał klasyfikacji jakości wody w kąpielisku i stwierdził **doskonałą jakość wody w kąpielisku na jeziorze Żuczek w Debrznie.**

Informowanie społeczeństwa:

kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie w sezonie kąpielowym 2025 r. oznakowane było przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Z poważaniem

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
2. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
3. aa